



Условные обозначения линий связи между техническими средствами

Обозначение на чертеже	Наименование
	Интерфейс RS-485
	Ethernet
	Цепи измерения 4-20 мА
	Электропитание 220В 50Гц

Условные обозначения технических средств

Обозначение на чертеже	Наименование
КС	Контроллер связи
XR1.1...XR4.6	Газосигнализатор "Эдельвейс-СТ"
АСУ	АСУ защитного сооружения
RGA	Датчик измерения радиоактивности
TE	Датчик температуры
AR	Датчик влажности
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ИБП	Источник бесперебойного питания